



## INA SERVICE INFO



# Unterschiedliche Gleitschienen

## Steuerkettensatz 559 1003 20 / 559 1003 30 / 559 1003 \*\*

Hersteller: Jeep, Mercedes-Benz

Modelle:

Jeep: Compass (MK49)

Mercedes-Benz:

A-Class (W176)  
B-Class (W246, W242)  
C-Class (A205, C204, C205, S204, W204, W205)  
CLA Coupe (C117, X117), CLS (C218, X218)  
E-Class (A207, C207, S212, W212)  
GLA (X156), GLC (C253, X253), GLE (W166)  
GLK (X204)  
M-Class (W166)  
S-Class (W221, V221, W222, V222, X222)  
SLC (R172), SLK (R172)  
Sprinter (B906)  
V-Class (W447), VITO (W447, W639)  
Viano (W639)

Baujahr: 2009-2018

Motoren: OM651.xxx

Art.-Nr.: 559 1003 20, 559 1003 30, 559 1003 \*\*

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 2: Steuerkettensatz 559 1003 20



Bild 3: Steuerkettensatz 559 1003 30

Bei den Motoren der oben genannten Fahrzeugmodelle aus den Baujahren 2009 bis 2018 wurden serienmäßig zwei verschiedene Gleitschienen für den Steuerkettentrieb verbaut, die sich u.a. in der Länge unterscheiden (154 mm und 194 mm).




Bild 1: Gleitschienen in unterschiedliche Größen

Die Fahrzeughersteller geben keine eindeutige Auskunft, welche Gleitschiene zu welchem Baujahr oder welcher Motorengeneration gehört. Bei der Reparatur muss daher zuerst geprüft werden, welche Gleitschiene aktuell eingebaut ist.

Beide Gleitschienen sind in den Reparatursätzen 559 1003 20 und 559 1003 30, sowie in der Kit-Familie 559 1003 \*\* enthalten und müssen jeweils gegen die exakt gleich große Ausführung ausgetauscht werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPART Hotline: 069 27135-3535

Mo.-Do. von 9.00-16.00 Uhr, Fr. 9.00-15.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER  
REXPART