



LuK Service Info



Part Nr: 370 0084 10 — 262mm ZA

Manufacturer: CASE-IH
NEW HOLLAND – TL & TLA

Info: 370 0084 10 replaces/ersetzt/
remplace/sustituye a/sostituisce
370 0017 10

Art.-Nr.: 370 0084 10

 Please ensure that the flywheel is machined to the dimensions shown in the diagram below at point 1. New damper has increased diameter and depth.

 Bitte sicherstellen, dass das Schwungrad auf die in der Zeichnung unten in Punkt 1 angegebenen Maße gefräßt wird. Der neue Dämpfer hat einen größeren Durchmesser und größere Tiefe.

 Veuillez vous assurer que le volant-moteur est usiné selon les dimensions indiquées sur le diagramme ci-dessous au point 1. Le nouvel amortisseur a un diamètre et une profondeur accrus.

 Asegúrese de que el volante se fabrique según las dimensiones que aparecen en el Siguiente diagrama, en el punto 1. El nuevo amortiguador tiene un diámetro y una profundidad aumentados.

 Assicurarsi che il volano sia realizzato alle dimensioni indicate nel diagramma sottostante, punto 1. Il diametro e la profondità del nuovo smorzatore sono maggiori.

